


PRUŽINY

Tlačné pružiny



TLAČNÉ PRUŽINY						
Průměr drátu d (mm)	Vnější průměr pružiny De (mm)	Délka pružiny v nezátíženém stavu L0 (mm)	Délka pružiny při max. deformaci Ln (mm)	Počet z závitů z	Síla potřebná pro max. deformaci pružiny Fn (N)	Tuhost pružiny c (N/mm)
0,63	6,93	11,5	4,6	5		1,83
		17,0	6,2	7		1,17
		25,5	8,9	10	12,45	0,76
		36,5	12,3	14		0,51
		54,0	17,7	20		0,34
	8,63	16,0	5,1	5		0,89
		24,5	7,1	7		0,57
		37,0	10,2	10	10,00	0,37
		55,0	14,3	14		0,25
		80,5	20,6	20		0,17
0,7	4,2	6,5	4,9	5		16,30
		9,0	6,5	7		10,37
		12,5	8,7	10	25,50	6,71
		17,5	11,9	14		4,56
		25,5	17,2	20		3,08
	5,2	7,0	4,3	5		7,67
		11,5	7,2	7		4,88
		15,5	8,9	10	20,80	3,16
		23,0	13,3	14		2,15
		32,5	18,2	20		1,45
	6,2	9,5	5,0	5		4,20
		14,0	6,9	7		2,67
		21,0	10,0	10	19,00	1,73
		29,5	13,3	14		1,18
		43,5	19,6	20		0,79
	7,7	13,0	5,4	5		2,04
		19,5	7,6	7		1,30
		28,5	10,1	10	15,40	0,84
		41,5	14,5	14		0,57
		61,0	21,0	20		0,39
	9,7	18,0	5,3	5		0,96
		27,0	7,0	7		0,61
		41,5	10,6	10	12,20	0,39
		60,5	15,0	14		0,27
		88,5	21,2	20		0,18